Reviewed for Code Compliance
Inspections Division
Approved with Conditions

Date: _____

Pennington Tree Inventory					
Grid #	Circ. (In.)	Diameter (In.)	Radius (In.)	Basal (Sf)	Status
1	68	22	11	2.6	
1	77	23	11.5	2.9	
2	84	26	13	3.7	
4	80	24	12	3.1	
4	22	6	3	0.2	
4	16	5	2.5	0.1	
4	15	5	2.5	0.1	
5	15	5	2.5	0.1	
5	36	10	5	0.5	
6	15	5	2.5	0.1	
6	13	4	2	0.1	
7	70	18	9	1.8	Twin
7	62	17	8.5	1.6	Twin
8	69	20	10	2.2	
10	30	9	4.5	0.4	
13	21	7	3.5	0.3	
13	16	5	2.5	0.1	
13	16	5	2.5	0.1	
14	19	6	3	0.2	
15	17	5	2.5	0.1	
15	19	6	3	0.2	
15	42	12	6	0.8	
15	15	4	2	0.1	
16	53	19	9.5	2	
16	17	5	2.5	0.1	
16	14	4	2	0.1	
16	15	4	2	0.1	
16	15	4	2	0.1	
17	16	5	2.5	0.1	
17	14	4	2	0.1	
17	14	4	2	0.1	
18	13	4	2	0.1	
18	17	5	2.5	0.1	
18	19	6	3	0.2	
18	19	6	3	0.2	
18	19	6	3	0.2	
18	15	5	2.5	0.1	
18	45	13	6.5	0.9	
22	64	18	9	1.8	
23	58	16	8	1.4	
23	56	16	8	1.4	
23	17	6	3	0.2	
23	27	9	4.5	0.4	
24	20	7	3.5	0.3	

Reviewed for Code Compliance
Inspections Division
Approved with Conditions

Date: _____

24	43	12	6	0.8	
24	32	10	5	0.5	
25	16	4	2	0.1	
25	23	7	3.5	0.3	
25	49	13	6.5	0.9	Twin
25	51	14	7	1.1	Twin
26	24	7	3.5	0.3	Twin
26	26	7	3.5	0.3	Twin
27	32	9	4.5	0.4	
28	58	20	10	2.2	
28	21	7	3.5	0.3	
33	46	13	6.5	0.9	
33	18	5	2.5	0.1	
33	14	4	2	0.1	
33	52	16	8	1.4	
33	56	17	8.5	1.6	
33	23	7	3.5	0.3	
34	20	6	3	0.2	
34	13	4	2	0.1	
34	17	5	2.5	0.1	
34	17	5	2.5	0.1	
34	14	4	2	0.1	
34	13	4	2	0.1	
34	14	4	2	0.1	
34	13	4	2	0.1	
34	15	5	2.5	0.1	
34	16	5	2.5	0.1	
34	18	5	2.5	0.1	
35	42	11	5.5	0.7	Triple
35	33	10	5	0.5	Triple
35	34	10	5	0.5	Triple
35	20	6	3	0.2	Twin
35	20	6	3	0.2	Twin
35	34	4	2	0.1	Triple
35	48	14	7	1.1	Triple
35	38	11	5.5	0.7	Triple
35	51	15	7.5	1.2	
36	13	4	2	0.1	
36	13	4	2	0.1	
36	16	5	2.5	0.1	
36	17	5	2.5	0.1	
36	28	8	4	0.3	
38	14	4	2	0.1	
38	17	5	2.5	0.1	
38	14	4	2	0.1	
38	18	5	2.5	0.1	
38	39	12	6	0.8	

Reviewed for Code Compliance
Inspections Division
Approved with Conditions

Date: _____

38	31	8	4	0.3	
38	23	7	3.5	0.3	
38	24	7	3.5	0.3	
38	18	5	2.5	0.1	
38	27	8	4	0.4	
39	14	4	2	0.1	
39	17	5	2.5	0.1	
39	30	9	4.5	0.4	
40	27	8	4	0.3	
41	27	8	4	0.3	
41	33	9	4.5	0.4	
41	14	4	2	0.1	
42	17	5	2.5	0.1	
42	21	6	3	0.2	
42	16	5	2.5	0.1	
43	20	6	3	0.2	
44	13	4	2	0.1	
44	13	4	2	0.1	
45	34	10	5	0.5	
45	23	7	3.5	0.3	
45	15	5	2.5	0.1	
45	18	6	3	0.2	
45	18	5	2.5	0.1	
45	22	7	3.5	0.3	
45	16	5	2.5	0.1	
45	24	7	3.5	0.3	
45	16	5	2.5	0.1	
45	23	7	3.5	0.3	
45	15	4	2	0.1	
45	21	6	3	0.2	
45	16	5	2.5	0.1	
45	19	6	3	0.2	
45	24	7	3.5	0.3	
45	30	8	4	0.3	
45	23	7	3.5	0.3	
45	25	7	3.5	0.3	Twin
45	18	5	2.5	0.1	Twin
45	26	7	3.5	0.3	
45	16	5	2.5	0.1	
45	13	4	2	0.1	Twin
45	28	8	4	0.3	Twin
45	13	4	2	0.1	
45	14	4	2	0.1	
46	19	6	3	0.2	
46	27	8	4	0.3	
46	20	6	3	0.2	
46	20	6	3	0.2	

Reviewed for Code Compliance
Inspections Division
Approved with Conditions

Date: _____

46	20	6	3	0.2	
46	25	7	3.5	0.3	
46	37	10	5	0.5	
46	35	10	5	0.5	
46	13	4	2	0.1	
46	26	8	4	0.3	
46	29	8	4	0.3	
46	28	8	4	0.3	Twin
46	28	8	4	0.3	Twin
46	14	4	2	0.1	
47	15	5	2.5	0.1	
47	41	11	5.5	0.7	
48	15	5	2.5	0.1	Twin
48	14	4	2	0.1	Twin
48	28	8	4	0.3	
48	22	7	3.5	0.3	
49	35	10	5	0.5	
49	16	5	2.5	0.1	
49	13	4	2	0.1	
49	43	12	6	0.8	
49	16	5	2.5	0.1	
50	17	6	3	0.2	
50	39	12	6	0.8	x5
50	50	16	8	1.4	x5
50	41	12	6	0.8	x5
50	62	18	9	1.8	x5
50	55	16	6	0.8	x5
51	19	6	3	0.2	
51	29	9	4.5	0.4	
51	20	6	3	0.2	
51	37	10	5	0.5	
51	20	7	3.5	0.3	
51	17	6	3	0.2	
Total		1343	669.5	75	
2	78	23	11.5	2.9	Stump
11	28	7	3.5	0.3	Stump
11	27	9	4.5	0.4	Stump
21	109	31	15.5	5.2	Stump
28	40	11	5.5	0.7	Stump
28	13	4	2	0.1	Stump
28	19	6	3	0.2	Stump
28	37	12	6	0.8	Stump
29	56	14	7	1.1	Stump
29	64	18	9	1.8	Stump
29	49	15	7.5	1.2	Stump
29	32	10	5	0.5	Stump

Reviewed for Code Compliance
Inspections Division
Approved with Conditions

Date: _____

30	14	5	2.5	0.1	Stump
30	46	13	6.5	0.9	Stump
30	64	23	11.5	2.9	Stump
30	57	17	8.5	1.6	Stump
39	47	13	6.5	0.9	Stump
40	24	5	2.5	0.1	Stump
40	14	4	2	0.1	Stump
40	47	13	6.5	0.9	Stump
Total		253	126.5	22.7	
Total Stump Area				22.7	
Total Tree Area				95.9	
Percent Cleared				23.7	
Trees to be Removed:					
10	30	9	4.5	0.4	
13	21	7	3.5	0.3	
13	16	5	2.5	0.1	
13	16	5	2.5	0.1	
14	19	6	3	0.2	
15	42	12	6	0.8	
15	19	6	3	0.2	
22	64	18	9	1.8	
23	56	16	8	1.4	
Total		84	42	5.3	
% Cleared w/ Additional Tree Removed:					
New Cleared Area:				28	
Total Tree Area:				95.9	
New Percent Cleared:				29.2	